

## Product Change Notice (PCN)

件名：RX100/200 シリーズ LFQFP パッケージ製品リードフレーム変更のご案内  
発行日：11/27/2025  
出荷開始予定日：6/1/2026  
改版履歴：初版

### 変更内容の説明：

対象製品：RX111/RX130/RX230/RX231 グループの LFQFP-64/80/100 ピン製品  
対象後工程拠点：Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd  
変更内容：リードフレームを変更します。

### 対象製品リスト：

別紙 型名一覧表を参照してください。

### 変更の理由：

安定生産の為

### 外形、実装、機能、品質、信頼性への影響：

外形に変更はございません。実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

### 製品の識別方法：

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

### 信頼性データについて：

信頼性確認済です。添付の補足資料をご参照ください。

### サンプル出荷予定日：6/1/2026

サンプルのご要求につきましては、3/31/2026 までに弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

### 製品/材料の化学物質データ：

弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

### ご注意：

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

## 別紙 型名一覧

No.	Part Number	Package Type	No. of Pins
1	R5F51117ADFK#1A	LQFP	64
2	R5F51117ADFK#3A	LQFP	64
3	R5F51117ADFK#5A	LQFP	64
4	R5F51118ADFK#1A	LQFP	64
5	R5F51118ADFK#3A	LQFP	64
6	R5F51118ADFK#5A	LQFP	64
7	R5F51306BDFK#10	LQFP	64
8	R5F51306BDFK#30	LQFP	64
9	R5F51306BDFK#50	LQFP	64
10	R5F51307ADFK#10	LQFP	64
11	R5F51307ADFK#30	LQFP	64
12	R5F51307ADFK#50	LQFP	64
13	R5F51308ADFK#10	LQFP	64
14	R5F51308ADFK#30	LQFP	64
15	R5F51308ADFK#50	LQFP	64
16	R5F51306BDFN#10	LFQFP	80
17	R5F51306BDFN#30	LFQFP	80
18	R5F51306BDFN#50	LFQFP	80
19	R5F51307ADFN#10	LFQFP	80
20	R5F51307ADFN#30	LFQFP	80
21	R5F51307ADFN#50	LFQFP	80
22	R5F51308ADFN#10	LFQFP	80
23	R5F51308ADFN#30	LFQFP	80
24	R5F51308ADFN#50	LFQFP	80
25	R5F51305BDFP#10	LFQFP	100
26	R5F51305BDFP#30	LFQFP	100
27	R5F51305BDFP#50	LFQFP	100
28	R5F51306BDFP#10	LFQFP	100
29	R5F51306BDFP#30	LFQFP	100
30	R5F51306BDFP#50	LFQFP	100
31	R5F51307ADFP#10	LFQFP	100
32	R5F51307ADFP#30	LFQFP	100
33	R5F51307ADFP#50	LFQFP	100
34	R5F51308ADFP#10	LFQFP	100
35	R5F51308ADFP#30	LFQFP	100
36	R5F51308ADFP#50	LFQFP	100
37	R5F52305ADFP#10	LFQFP	100
38	R5F52305ADFP#30	LFQFP	100
39	R5F52305ADFP#50	LFQFP	100
40	R5F52306ADFP#10	LFQFP	100
41	R5F52306ADFP#30	LFQFP	100
42	R5F52306ADFP#50	LFQFP	100
43	R5F52315CDFP#10	LFQFP	100
44	R5F52315CDFP#30	LFQFP	100
45	R5F52315CDFP#50	LFQFP	100
46	R5F52316CDFP#10	LFQFP	100
47	R5F52316CDFP#30	LFQFP	100
48	R5F52316CDFP#50	LFQFP	100

## 1.仕様相違点の概要

項目		変更前	変更後	備考
組立工程拠点		Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd		-
選別工程拠点				
部材	リードフレーム	リードフレームA	<b>リードフレームB</b> 但し材質は同等	-
	モールド樹脂	-	変更なし	-
	ダイマウント	-	変更なし	-
	チップ厚	-	変更なし	-
パッケージ	外形図	-	変更なし	-
マーク	フォント	-	変更なし	-
梱包材	結束バンド色	-	変更なし	-
保管条件	開封後	-	変更なし	-

※信頼性・製品特性に変更はございません。

## 2.4 M変化点（組立工程部材変更・追加）

検証項目	検証結果	判定
<b>製造装置 Machine</b>	現行品と同じです。	○
<b>製造方法 Method</b>	現行品と同じです。	○
<b>作業者 Man</b>	現行品と同じです。	○
<b>材料 Material</b>	認定した材料のみを使用致します。 完成品においても現行品と同等な信頼性試験を実施しており 問題ない事を確認しております。	○

## 3.信頼性試験結果

Test Items	Test Conditions	ResultsFailure/Size
High Temperature Operating Life(HTOL)	Ta=125 °C, Vccmax, 1000 hrs	0/22
High Temperature Storage Life(HTSL)	Ta=150 °C, 1000 hrs	0/22
Temperature Humidity bias(THB) (*1)	Ta=85 °C, RH=85 %, Vccmax, 1000 hrs	0/22
Temperature Cycling(TC) (*1)	Ta=-65 °C to 150 °C, 300 cycles	0/22
Latch-Up(LU)	Pulse Current Injection, I=+-150 mA	0/3
Electrostatic discharge(ESD-HBM)	1.5 kΩ, 100 pF, +/-2000 V, 1 time	0/3
Electrostatic discharge(ESD-CDM)	+/-1000V,1time	0/3
Solderability(SD)	245 °C, 5 s, Solder coverage ≥95 %	0/5
Resistance to Soldering Heat(PC)	MSL3(Moisture Sensitivity Level 3)	0/22

\*1) THB,TCはMSL3の前処理を実施しています。

・すべてのサンプルについて、製品仕様を満足することを確認するために電気的テストを行っています。

注：部材変更前と同じ評価項目で満足している事を確認しています。