

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A783A/J	Rev.	第1版
題名	SH7780 HSPI 電気的特性タイミング規定の訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7780 グループ	対象ロット等	関連資料	SH7780 ハードウェアマニュアル Rev.1.00 2006年1月11日 (RJJ09B0221-0100)	
		全ロット			

SH7780 の HSPI 電気的特性タイミング規定についてマニュアルの訂正があります。

### 【訂正内容】

ハードウェアマニュアル 31.3.12 HSPI モジュール信号タイミング (関連資料 p31-42、図 31.45)

下図において、円で囲った網掛け部分のタイミングが訂正となります。




図 31.45 HSPI データ出力/入力タイミング

以上