

概要

統合開発環境 e² studio の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX ファミリでの e² studio 使用に関する注意事項

1. RX ファミリでの e² studio 使用に関する注意事項

1.1 該当製品

e² studio 2024-10

1.2 該当デバイス

RX ファミリ

1.3 内容

FreeRTOS を使用し、かつ、GCC for Renesas RX でビルドされたプログラムのデバッグを開始すると、デバッグ接続が接続解除されてデバッグできません。

1.4 発生条件

FreeRTOS を使用し、かつ、GCC for Renesas RX でビルドされたプロジェクトで発生します。

1.5 回避策

以下の手順で回避してください。

- DebugComp¥RX¥RtosPlugins フォルダ内の FreeRtosDll.dll を削除してください。
DebugComp フォルダはユーザプロファイルフォルダに展開されています。詳細は [e² studio の DebugComp, Internal, Utilities フォルダの場所 | Renesas Customer Hub](#) を参照してください。

1.6 恒久対策

次期バージョンで改修予定です。（2025 年 01 月予定）

なお、'e² studio Update Site' によるアップデートも公開します（2024 年 11 月 29 日）。[e² studio で機能やツールチェーンを追加インストールする方法](#) の「4.4 新規ソフトウェアの追加インストール」を参照し、「Renesas RX Debug Support Files」をアップデートしてください。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.05.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。