
**【注意事項】RX Driver Package Rev.1.48 に
含まれる MCUboot FIT Rev.1.01 の注意事項**

R20TS1201JJ0100
Rev.1.00
2025.12.20**概要**

RX Driver Package Rev.1.48 に含まれる MCUboot FIT Rev.1.01 に添付されている imgtool を使用する際の注意事項を連絡します。

1. RX Driver Package Rev.1.48 に含まれる MCUboot FIT Rev.1.01 の注意事項**1.1 該当製品**

RX Driver Package Rev.1.48 に含まれる MCUboot FIT Rev.1.01

1.2 該当デバイス

RX261 グループ
RX65N、RX651 グループ
RX66N グループ
RX671 グループ
RX72M グループ
RX72N グループ

1.3 内容と発生条件

RX Driver Package Rev.1.48 に含まれる MCUboot FIT Rev.1.01 に添付されている imgtool を使用し、イメージデータを生成すると、エラーが発生してイメージデータを生成できません。

1.4 回避策

以下から取得した MCUboot FIT Rev.1.01 に添付されている imgtool を使用してください。

[RX Family MCUboot Firmware Integration Technology Application Notes Rev.1.01 - Sample Code | Renesas ルネサス](#)

1.5 恒久対策

次期バージョンの RX Driver Package Rev.1.49 にて改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.20.25	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。