

【リビジョンアップ】

R20TS0456JJ0100

Rev.1.00

2019.07.16 号

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC),
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX),
e² studio Code Generator プラグイン,
RL78 コード生成支援ツール AP4,
RL78 コード生成支援ツール Applilet3

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) : V2.17.00 から V2.18.00
- (2) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA, CX) : V2.17.00 から V2.18.00
- (3) e² studio Code Generator プラグイン : V2.13.0 から V2.14.0
- (4) AP4 for RL78 : V1.16.00 から V1.17.00
- (5) Applilet3 for RL78 : V1.16.00 から V1.17.00

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.17.00 以前の全リビジョン
- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.17.00 以前の全リビジョン
- e² studio V7.2.0 (Code Generator プラグイン V2.13.0) 以前の全リビジョン
- AP4 for RL78 V1.16.00 以前の全リビジョン
- Applilet3 for RL78 V1.16.00 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を 2.1 項に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) および CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX)
CS+ RL78 コード生成 (CS+ for CC) (CS+ for CA,CX) V2.18.00 リリースノート (7 月 22 日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4559>
- e² studio 用 Code Generator プラグイン
e² studio V7.5.0 リリースノート (7 月 22 日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4556>
- AP4 for RL78
AP4 for RL78 V1.17.00 リリースノート (7 月 22 日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4557>
- Applilet3 for RL78
Applilet3 for RL78 V1.17.00 リリースノート (7 月 22 日掲載予定)
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4558>

2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0432JJ0100

1. クロック発生回路の PLL クロック設定についての注意事項

該当デバイス : RL78/F13, RL78/F14 および RL78/F15 グループ

2. クロック発生回路の RTC 動作クロック設定についての注意事項

該当デバイス : RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 および RL78/D1A グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0432>

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は下記をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 CS+用 RL78 コード生成のアップデート方法

CS+のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0442JJ0100 の "4. アップデート方法" をご参照ください。(7 月 22 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0442>

3.2 e² studio Code Generator プラグインのアップデート方法

e² studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0453JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(7 月 22 日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0453>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

3.3 AP4 for RL78 および Applilet3 for RL78 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(7 月 22 日掲載予定)

https://www.renesas.com/applilet_download

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jul.16.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。