

【リビジョンアップ】

R20TS0629JJ0100

Rev.1.00

2020.10.16 号

e² studio Code Generator プラグイン V2.17.0,

RZ コード生成支援ツール AP4 V1.10.00

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップしました。

- (1) e² studio Code Generator プラグイン : V2.15.0 から V2.17.0
- (2) RZ コード生成支援ツール AP4 : V1.09.00 から V1.10.00

1. アップデート対象バージョン

- e² studio 2020-07 (Code Generator プラグイン V2.15.0) 以前の全リビジョン
- RZ コード生成支援ツール AP4 V1.09.00 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を 2.1 項に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- e² studio 用 Code Generator プラグイン
e² studio 2020-10 リリースノート
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R20UT4838&genre=document>
- RZ コード生成支援ツール AP4
AP4 for RZ V1.10.00 リリースノート
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4676>

2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

- (1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0603JJ0100

1. DMA コントローラの転送完了時のレジスタ・セット切り替え設定に関する注意事項

該当デバイス : RZ/T1 グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0603>

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は以下をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 e² studio Code Generator プラグインのアップデート方法

e² studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0605JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0605>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

3.2 RZ コード生成支援ツール AP4 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。

https://www.renesas.com/applilet_download

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Oct.16.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。