

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A864A/J	Rev.	第1版
題名	MTU2 の TADCR レジスタに関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	下記参照	
		全ロット			

下記適用製品のユーザーズマニュアルにおいて、誤記がございましたので、訂正のご連絡を致します。

< 誤記訂正内容 >

「10 章* マルチファンクションタイマパルスユニット 2 (MTU2)」 10.5.3* A/D 変換機の起動

(3) A/D 変換開始要求ディレイド機能による A/D 起動 の説明の 1 ~ 3 行を以下のように修正します。

【変更前】

(3) A/D 変換開始要求ディレイド機能による A/D 起動

A/D 変換開始要求コントロールレジスタ (TADCR) の **TAD4AE**、**TAD4BE** ビットに 1 をセットした場合、TADCORA、TADCORB と TCNT_4 の一致によって、TRG4AN、TRG4BN を発生し、A/D 変換器を起動することができます。

【変更後】

(3) A/D 変換開始要求ディレイド機能による A/D 起動

A/D 変換開始要求コントロールレジスタ (TADCR) の **UT4AE**、**DT4AE**、**UT4BE**、**DT4BE** ビットに 1 をセットした場合、TADCORA、TADCORB と TCNT_4 の一致によって、TRG4AN、TRG4BN を発生し、A/D 変換器を起動することができます。

*注 SH7080 シリーズ、SH7216 シリーズ、SH7239 シリーズは 11 章です。

【適用製品及び関連資料】

シリーズ	グループ	関連資料	Rev.	管理番号
SH7080	SH7083, SH7084, SH7085, SH7086	SH7080 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	5.00	R01UH0198JJ0500
SH7137	SH7131, SH7132, SH7136, SH7137	SH7137 グループハードウェアマニュアル	3.00	RJJ09B0392-0300
SH7146	SH7146, SH7149	SH7146 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	4.00	R01UH0049JJ0400
SH7210	SH7211	SH7211 グループハードウェアマニュアル	3.00	RJJ09B0338-0300
SH7216	SH7214, SH7216	SH7214 グループ、SH7216 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	3.00	R01UH0230JJ0300
SH7239	SH7237, SH7239	SH7239 グループ、SH7237 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	1.00	R01UH0086JJ0100

以上