

H8/3048BF用 E10Tご使用上のお願い

H8/3048B用 E10T であるHS3048BTCM01H,HS3048BTCI01HのWriting Flash memory機能に以下のような問題が判明いたしましたので、ご連絡申し上げます。

1. 対象エミュレータ

HS3048BTCM01H、HS3048BTCI01H

2. 対象ソフトウェアバージョン

V2.0.00(High-performance Embedded Workshop版)

3. 対象デバイス

H8/3048BF(F-ONE)

※H8/3029には本件該当いたしません。

4. 不具合現象

"Writing Flash memory"選択をしているにもかかわらず、Flashに書き込みが出来ない。
チェックSUMの表示が出ず、書き込み終了のダイアログが表示される。

5. 回避策

- (1) HDI V1.10をご使用ください。HDI V1.10はこちらからダウンロードいただくようお願いいたします。ただし、E10Tエミュレータご購入時のソフトウェアがV2.0.00の場合は、HDIへのバージョン変更ができません。大変お手数ですが、エミュレータのご購入店経由で、HDIのCDを配布させていただきます。
- (2) 本件を対策したソフトウェアV2.0.01は6/11までにWEBに掲載するとともに、メールニュースで再度ご連絡をさせていただく予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.