

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# MESC TECHNICAL NEWS

No. M380-43-9910

## M38078RFS 使用上の注意事項

M38078RFSには、下記の制約事項がございますので、ご使用に際しては注意くださるようお願いいたします。

### 1. タイマX, Yにおける制約事項

タイマX, Yにおいて、パルス周期測定モード又はパルス幅測定モードを使用すると、30万~70万回に1回程度の確率で、測定値が異常となることがあります。ただし、確率は使用条件によって若干変動いたします。

### 2. タイマA, Bにおける制約事項

タイマA, Bにおいて、リアルタイム出力ポート機能のスタートを外部トリガにて使用した場合、140万~350万回に1回程度の確率で、スタートトリガが無効となり、リアルタイム出力されないことがあります。ただし、確率は使用条件によって若干変動いたします。

本製品についての上記制約事項の改善時期については、未定です。なお、マスクROM版、ワンタイムPROM版、EPROM版については、この問題は発生いたしません。

以上