

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
 株式会社 日立製作所 半導体グループ

製品分類	開発環境	発行番号	TN-CSX-033A		
題名	H8S, H8/300 C/C++コンパイラパッケージ SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージ 最適化リンケージエディタ使用上の 注意事項のお知らせ	情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	SH-1, SH2, SH-2E, SH2-DSP, SH-3, SH-3DSP, SH-4	対象ロット等	関連資料	Rev.	有効期限
	H8/300, H8/300L, H8/300H, H8S/2000, H8S/2600	全ロット		第1版	永年

特定の環境において、最適化リンケージエディタの動作に下記現象がみられる場合があることが確認されました。

[対象製品]

PS008CAS4-MWR (対象 V/R : 4.0A, 4.0AR1, 4.0AR2)

PS008CAS5-MWR (対象 V/R : 5.0, 5.0.01)

PS0700CAS6-MWR (対象 V/R : 6.0A, 6.0AR1, 6.0AR2)

PS0700CAS7-MWR (対象 V/R : 7.0B, 7.0.01)

[発生条件]

- ・最適化リンケージエディタ : V7.0A 以降
- ・OS : Microsoft^(R) Windows^(R) 2000 (Service Pack 1 のみ)

[現象内容]

リンク処理速度が異常に遅くなる場合があります。

[本現象の回避策]

Windows^(R) 2000 の Service Pack 2 をご利用ください。