

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-119A/JA	Rev.	第1版
題名	E7 エミュレータにおける不具合について		情報分類	使用上の注意事項	
適用製品	型名：HS0007TCU01H	対象ロット等 ソフトウェアバージョン Ver2.0.01 ~ Ver2.3.01	関連資料	Tiny/SLP E7 エミュレータ ユーザーズマニュアル (RJJ10B0044-0400H Rev.4.00)	

E7 エミュレータ システムソフト Ver2.0.01 ~ Ver2.3.01 に添付される、Firmware V1.0.01 をご使用の場合以下の不具合があります。

1. 不具合内容

- 1.1 E7 エミュレータを接続した状態で PC(ホストコンピュータ)の起動を行った場合、PC の起動後に E7 エミュレータの接続を行った場合に比べ、消費電流が 10mA 程度高くなります。
- 1.2 E7 エミュレータを接続した状態で PC(ホストコンピュータ)の起動を行った場合、E7 エミュレータ用テストプログラムが正しく動作しないことがあります。

2. 対処方法

不具合対策版の Firmware V1.0.02 をご使用ください。

8/5 Web 掲載予定。

ルネサステクノロジ 開発環境のページよりダウンロードしてください。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tools/index.html>

以上