

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-32R-A080A/J	Rev.	第1版
題名	32176 グループ ハードウェアマニュアル 正誤表 Rev.A		情報分類	技術情報	
適用製品	M32R ファミリ / M32R/ECU シリーズ 32176 グループ	対象ロット等	関連資料	M32R ファミリ / M32R/ECU シリーズ 32176 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.10 (RJJ09B0001-0110)	

2006年4月に発行致しました「32176 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.10」の内容に訂正がありますので、お知らせいたします。

「32176 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.10」をご利用の際は、添付の正誤表をご使用ください。

添付資料：「32176 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.10」正誤表 Rev.A...1枚

Rev.	ページ	箇所	内容
REV.A	3-4	3. アドレス空間 3.2 動作モード	<p>誤</p> <p>図 3.2.1 M32176F4 のアドレス空間、図中の H'008F 9FFF(誤)</p>
			<p>正</p> <p>図 3.2.1 M32176F4 のアドレス空間、図中の H'0080 9FFF(正)</p>
REV.A	3-5	3. アドレス空間 3.2 動作モード	<p>誤</p> <p>図 3.2.2 M32176F3 のアドレス空間、図中の H'008F 9FFF(誤)</p>
			<p>正</p> <p>図 3.2.2 M32176F3 のアドレス空間、図中の H'0080 9FFF(正)</p>
REV.A	3-6	3. アドレス空間 3.2 動作モード	<p>誤</p> <p>図 3.2.3 M32176F2 のアドレス空間、図中の H'008F 9FFF(誤)</p>
			<p>正</p> <p>図 3.2.3 M32176F2 のアドレス空間、図中の H'0080 9FFF(正)</p>

以上