

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-A613A/J	Rev.	第1版
題名	MTU2/MTU2S のソフトウェアスタンバイ時のレジスタ状態に関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	R5S72060W200FPV R5E72060W200FPV	対象ロット等 全ロット	関連資料	SH7206 グループ ハードウェアマニュアル Rev.2.00 (RJJ09B0183-0200)	

上記適用製品のハードウェアマニュアルにおきまして、内蔵されているマルチファンクションタイマ 2/2S (MTU2 /MTU2S) のソフトウェアスタンバイ時のレジスタ状態について誤記がございましたので、訂正させていただきます。

1. 誤記訂正内容

24-44 ページ ~ 24-48 ページ (第 24 章 レジスタ一覧、24.3 各動作モードにおけるレジスタの状態の一覧)

誤)

モジュール名	レジスタ略称	パワーオンリセット	マニュアルリセット	ソフトウェアスタンバイ	モジュールスタンバイ	スリープ
MTU2	TCR_3	初期化	保持	初期化	初期化	保持
	...	初期化	保持	初期化	初期化	保持
	TCNTCMPCLR	初期化	保持	初期化	初期化	保持
MTU2S	TCR_3S	初期化	保持	初期化	初期化	保持
	...	初期化	保持	初期化	初期化	保持
	TCNTCMPCLRS	初期化	保持	初期化	初期化	保持

正)

モジュール名	レジスタ略称	パワーオンリセット	マニュアルリセット	ソフトウェアスタンバイ	モジュールスタンバイ	スリープ
MTU2	TCR_3	初期化	保持	保持	初期化	保持
	...	初期化	保持	保持	初期化	保持
	TCNTCMPCLR	初期化	保持	保持	初期化	保持
MTU2S	TCR_3S	初期化	保持	保持	初期化	保持
	...	初期化	保持	保持	初期化	保持
	TCNTCMPCLRS	初期化	保持	保持	初期化	保持

以上