

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-117A/JA	Rev.	第1版
題名	H8/3048F-ONE E10T エミュレータにおける一部機能不具合について		情報分類	使用上の注意事項	
適用製品	型名：HS3048BTCM01H HS3048BTCI01H	対象ロット等 ソフトウェアバージョン V2.0.00	関連資料	H8 ファミリー用 E10T エミュレータ ユーザズマニュアル (RJJ10B0116-0200H Rev.2.00) H8/3048F-ONE、H8/3029F 接続時の 注意事項 (RJJ10B0117-0200H Rev.2.00)	

H8/3048F-ONE E10T エミュレータシステムソフト V2.0.00 をご使用の場合、下記の不具合があります。

1.不具合内容

H8/3048F-ONE E10T エミュレータシステムソフト V2.0.00 をご使用の場合、Writing Flash Memory 機能によるデバイスのフラッシュ書込みが行えません。

対象デバイス：

H8/3048F-ONE

(H8/3029F は該当しません)

対象エミュレータソフト：

HEW 版 HS3048BTCM01SR V2.0.00

(HDI 版 HS3048BTCM01SR V1.10 は該当しません)

2.対処方法

不具合対策版のソフトウェア(V2.0.01)をご使用ください。

6月初旬 Web 掲載予定。

下記 Web アドレスよりダウンロードを行えます。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e10t/index.html>

以上