

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-266A/JA	Rev.	第1版
題名	H8/3664 グループ、H8/3672 グループアドレスブレイク使用上の注意事項追加のお知らせ		情報分類	ドキュメント訂正追加等	
適用製品	H8/3664 グループ、H8/3664N、H8/3672 グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	H8/3664 シリーズ [®] ハード [®] ウェアマニュアル ADJ-602-223C 第4版、 H8/3672 シリーズ [®] ハード [®] ウェアマニュアル ADJ-602-267A 第2版	


H8/3664 グループ、H8/3664N、H8/3672 グループにおいて下記の注意事項の追加がありますのでご連絡します。

- 記 -

ハードウェアマニュアル4章アドレスブレイク

4.3 使用上の注意事項

条件付分岐命令の分岐先の命令にアドレスブレイクを設定した場合、条件不成立で分岐せず設定した命令を実行しない場合においてもアドレスブレイクが発生します。このためアドレスブレイクは、条件付分岐命令の分岐先の命令に設定しないで下さい。



以上