

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A363A/J	Rev.	第1版
題名	H8S/2368グループ, H8S/ 2378, H8S/2378Rグループのシリアル コミュニケーションインタフェース使用上の注意事項の追加		情報分類	技術情報	
適用 製品	H8S/2368 グループ H8S/2378 グループ、H8S/2378R グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	H8S/2368グループ ハードウェア マニュアル Rev5 RJJ09B0162-0500 H8S/2378グループ、H8S/2378Rグルー プ ハードウェアマニュアル Rev6 RJJ09B0094-0600	

1. シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI, IrDA)の章にあります使用上の注意事項に追記を致します。

(1)H8S/2368 グループ ハードウェアマニュアル

14.4.4 SCI の初期化(調歩同期式)/14.6.2 SCI の初期化(クロック同期式)

【訂正前】

動作モードの変更、通信フォーマットの変更などの場合も必ず、TE ビットおよび
RE ビットを 0 にクリアしてから変更を行ってください。

【訂正後】

SCI 動作中に SMR、SCMR、IrCR、SEMR への書き込みは行わないでください。
同一データのライトも同様です。

動作モードの変更、通信フォーマットの変更などの場合にも必ず、TE ビットおよび
RE ビットを 0 にクリアしてから変更を行ってください。

(2)H8S/2378 グループ、H8S/2378R グループ ハードウェアマニュアル

15.4.4 SCI の初期化(調歩同期式)/15.6.2 SCI の初期化(クロック同期式)

【訂正前】

動作モードの変更、通信フォーマットの変更などの場合も必ず、TE ビットおよび
RE ビットを 0 にクリアしてから変更を行ってください。

【訂正後】

SCI 動作中に SMR、SCMR、IrCR、SEMR への書き込みは行わないでください。
同一データのライトも同様です。

動作モードの変更、通信フォーマットの変更などの場合にも必ず、TE ビットおよび
RE ビットを 0 にクリアしてから変更を行ってください。