

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ

| | | | | | | |
|------|---|--------|--|------|------|------|
| 製品分類 | 開発環境 | 発行番号 | TN-EML-082A | | | |
| 題名 | SH7750R E10A エミュレータ、SH7751R E10A エミュレータにおける不具合とバージョンアップのご連絡 | 情報分類 | 1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更 | | | |
| 適用製品 | SH7750R SH7751R | 対象ロット等 | 関連資料 | 特に無し | Rev. | 有効期限 |
| | | 全ロット | | | | |

SH7750R E10Aエミュレータ、SH7751R E10Aエミュレータにおいて、ブレイクポイントを設定時にTimeoutエラーとなる不具合がありました。

対象製品型名：

SH7750R E10A エミュレータ V1.00

型名：HS7750RKCM01H

HS7750RKCI01H

SH7751R E10A エミュレータ V1.00

型名：HS7751RKCM01H

HS7751RKCI01H

HS7751RKCM02H

HS7751RKCI02H

[不具合現象]

- ・CCRレジスタのEMODEビットが1の場合、ブレイクポイントを使用しているとTimeoutエラーが発生することがあります。

本不具合を修正したものを、弊社インターネットホームページに登録致しますが、お急ぎの場合は担当営業までご連絡ください。差し替えのファイルをFD媒体にて配布させていただきます。

URL:

<http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/download/emulator/she10a/index.html>