

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

MSC TECHNICAL NEWS

No. M720-10-8612

MELPS720シリーズ ユーザーズマニュアル アセンブルエラー一覧表 追加事項

MELPS720シリーズ ユーザーズマニュアル (M50720-XXXSP, M50721-XXXP, M50723-XXXSP)におけるクロスアセンブラの使い方、アセンブルエラー一覧表に追加がございましたのでお知らせ致します。

適応マニュアル	頁数	項 目
M50720-XXXSPユーザーズマニュアル	P.72	表9.3.2(c) アセンブルエラー一覧表
M50721-XXXPユーザーズマニュアル	P.68	表9.3.2(c) アセンブルエラー一覧表
M50723-XXXSPユーザーズマニュアル	P.82	表9.3.2(c) アセンブルエラー一覧表

以上のものを、以下の表に差し替えてください。

表9.3.2(c) アセンブルエラー一覧表

エラーコード	名 称	エラー内容と対策
U	Undefined identifier	(1) 未定義ラベルを参照しています。 → ラベル名を確認してください。
		(2) ファイル内で記述されている include ファイルがディスクに存在していません。 → includeファイルの指定又は、ディスクを変更してください。
V	Value error	(1) データの内容が誤っています。 → データの記述フォーマットを確認してください。
*	Phase error	(1) .ORG疑似命令により、ロケーションアドレスが前後したことを警告します。ただし、インテル16進ファイルは、プログラムの記述通りに作成されます。 → .ORG疑似命令及びプログラムの配置を変更してください。