

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-V85-A025A/J	Rev.	第1版
題名	クロック同期シリアル・インタフェース (CSIG) の RY 出力遅延時間に関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	V850E2/Dx4 シリーズ V850E2/Dx4-H シリーズ	対象ロット等	関連資料	適用製品のデータシート	
		全ロット			

クロック同期シリアル・インタフェース (CSIG) の電気的特性 (CSIG0RY output delay time) におきまして、記載事項の変更がありますので、ご連絡いたします。以下、変更内容およびマニュアル修正内容を記載いたします。

1. 変更内容


(1) CSIG スレーブモード時の電気的特性 (CSIG0RY output delay time) の変更

下図1の通り、CSIGNSC サイクル時間(t_{KCYS})が、マクロクロックサイクルタイム(t_{KCY})の8倍よりも小さい場合、CSIG0RY output delay time (t_{DRYO})の最大値に対し、1クロック分の t_{KCY} が追加されます。

8倍以上の場合については、スペック変更はありません

※レジスタ、ビットの詳細は各製品のユーザーズマニュアルを参照下さい。

■ CSIG (CSIGOCFG0.CSIGOCKP / CSIGNCTL1.CSIGNCKR = 0/0 or 1/1)



■ CSIG (CSIGOCFG0.CSIGOCKP / CSIGNCTL1.CSIGNCKR = 0/1 or 1/0)




図1. CSIG0SC 及び CSIG0RY のタイミングチャート図

2. マニュアル修正内容

(1) CSIG 電気的特性 変更内容

CSIG0RY output delay time (tDRYO)の説明を、以下の通り変更します。

Parameter	CT	Symbol	Condition	Ratings			Unit	
				MIN.	TYP.	MAX.		
Ready / Busy output signal (CSIG0RY) output delay time (vs. CSIG0SC input) ^d	DS	tDRYO	filtered (DNF) ^a	$t_{KCYS} \geq 8 \times t_{KCY}$			30 + tdDNFSCI(max)	ns
				$t_{KCYS} < 8 \times t_{KCY}$			30 + tdDNFSCI(max) + tKCY	ns
			filter-bypassed ^c	$t_{KCYS} \geq 8 \times t_{KCY}$			30	ns
				$t_{KCYS} < 8 \times t_{KCY}$			30+tKCY	ns

以上