

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-R8C-A029A/J	Rev.	第1版
題名	RSTFR レジスタの読み出しに関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	R8C/36T-A グループ R8C/38T-A グループ	対象ロット等	関連資料	R8C/36T-A ユーザーズマニュアル ハードウェア編 R8C/38T-A ユーザーズマニュアル ハードウェア編	
		—			

上記適用製品において、リセット要因判別時、RSTFR レジスタを読み出す場合は、以下の内容に注意してください。

RSTFR レジスタの読み出し値が不定になる場合がありますので、RSTFR レジスタに 00h を書いてから、RSTFR レジスタを読み出してください。2つの命令は連続して行ってください。

<プログラム例>

```
MOV.B #00H, RSTFR ; RSTFR レジスタへの 00h 書き込み
```

```
MOV.B RSTFR, A0 ; RSTFR レジスタの読み出し
```

以上