

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753  
 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>  
 E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A811A/J	Rev.	第1版
題名	ブートモード時の 51PIN の機能が CK であることのハードウェアマニュアルへの記載抜けについて		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7147 シリーズ	対象ロット等	関連資料	下記参照	
		全ロット			

ブートモード時に 51PIN (PA15/CK/TXD1/SSO) より CK 波形が出力する記載が抜けておりました。

#### 【発生条件】

ブートモード時

#### 【対象】

51PIN (PA15/CK/TXD1/SSO)

#### 【内容】

フラッシュメモリのブートモード時の端子構成一覧で、51PIN が CK 出力となる旨の記載がされておりました。

名称	端子名	入出力	機能
CK クロック	CK	出力	クロック出力

#### 【関連資料】

シリーズ	グループ	関連資料	Rev.	管理番号
SH7147	SH7147	SH7147 グループハードウェアマニュアル	3.00	RJJ09B0234-0300

以上