

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

(日本ビル)

TEL (03)5201-5022

(ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体グループソリューション技術部

前略、下記日立半導体技術情報をお送り
致しますので、御検討よろしくお願ひ申し
上げます。

題 目	H8/3039 シリーズモード6 エミュレーション時 I/Oポート機能不具合修正による H8/3052 E6000 HDI のバージョンアップ	発行番号		TN-EML-080A	
		分 類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項		
適 用 製 品	H8/3052 E6000 エミュレータ 型名：HS3052EPI61H	対象ロット等	関 連 資 料	Rev.	有効期限
		H8/3052 E6000 HDI V1.10 以前 のバージョン			第 版

H8/3052 E6000 (HS3052EPI61H)用システムソフトウェア H8/3052 E6000 Emulator HDI ¹ System に
おきまして、H8/3039 シリーズモード6 エミュレーション時、I/Oポート1、2、3、5の動作が
不正となる不具合があり修正いたしました。

修正後の HDI のバージョンは下記のとおりです。

- ・ H8/3052 E6000 Emulator HDI System V1.12

本不具合を修正するために HDI をバージョンアップする必要があります。

E6000 HDI のバージョンアッププログラムは弊社インターネットホームページに掲載いたしております。
H8/3052 E6000 Emulator HDI System V1.12 用のセットアップファイル ² をダウンロードしてご使用くだ
さい。

URL は下記のとおりです。

http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/Sicd/Japanese/Products/micom/dev_env/devtool/eml/e6000/pup_flg.htm

なお、インターネットへの接続環境をお持ちでない場合は、担当営業までご連絡ください。
CD-R での配布をさせていただきます。

1 HDI: Hitachi Debugging Interface

2 バージョンアッププログラムの掲載時期は2002年3月1日の予定です。

以上