

2006年10月発行カタログ訂正のお知らせ

以下のドキュメントの正誤情報をお知らせします。

- ルネサス マイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊 (2006年10月発行)
ドキュメント番号 RJJ01J0007-0400
- ルネサス 半導体製品一覧表 (2006年10月発行)
ドキュメント番号 RJJ02A0001-0800
- ルネサス マイクロコンピュータM16Cファミリ (2006年10月発行)
ドキュメント番号 RJJ01B0009-0600
- Renesas Quick Reference Guide to Semiconductor Devices (2006年10月発行)
ドキュメント番号 REJ02A0003-0700

カタログの正誤情報は、こちらからも参照できます。

1. ルネサス マイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊 (2006年10月発行)

ドキュメント番号 RJJ01J0007-0400

該当ページ	該当箇所
10ページ	M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ開発環境一覧表 M16C/30シリーズM16C/30P、M16C/39Pグループ (グループ列 下から4、3行目) 「フルスペックエミュレータ」欄内の「エミュレータ本体」欄 以下、*6 を削除してください。 誤 : PC7501 *6 正 : PC7501
14ページ	R8C/Tinyシリーズ開発環境一覧表 以下の内容を注記に追加してください。 ★★★ 計画中
24ページ	H8/300L Super Low Power, H8/300Lシリーズ開発環境一覧表

	<p>H8/38447、H8/38427グループ（グループ列 上から2、3行目） 「低価格モデル」欄内の「エミュレータ」欄</p> <p>誤： - 正： (E8) R0E000080KCE00</p>
26ページ	<p>(1) 740ファミリ 38000シリーズ開発環境一覧表 3826/3826Aグループ（グループ列 上から4行目） 「ハードウェアツール」欄内の 「エミュレータMCU or エミュレータMCU基板」欄</p> <p>誤： M38267RLFS 正： M38267RLFS or M37560RLFS *11</p> <p>(2) 740ファミリ 38000シリーズ開発環境一覧表 以下の内容を注記に追加してください。</p> <p>*11. M38267RLFS は、10ビットA/D 変換モードの機能を内蔵していません。10ビットA/Dを使用するソフトウェア開発には、37560RLFS をご使用ください。なお、3826AグループのDTMF 機能およびCTCSS 機能を使用する場合でも、M37560RLFSはご使用いただけません。</p>

2. ルネサス 半導体製品一覧表（2006年10月発行）

ドキュメント番号 RJJ02A0001-0800

該当ページ	該当箇所
88ページ	<p>M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10シリーズ開発環境一覧表 M16C/30シリーズM16C/30P、M16C/39Pグループ（グループ列 下から4、3行目） 「フルスペックエミュレータ」欄内の「エミュレータ本体」欄 以下、*6 を削除してください。</p> <p>誤： PC7501 *6 正： PC7501</p>

92ページ	R8C/Tinyシリーズ開発環境一覧表 以下の内容を注記に追加してください。 ★★★ 計画中
102ページ	H8/300L Super Low Power, H8/300Lシリーズ開発環境一覧表 H8/38447、H8/38427グループ（グループ列 上から2、3行目） 「低価格モデル」欄内の「エミュレータ」欄 誤： - 正： (E8) R0E000080KCE00
104ページ	(1) 740ファミリ 38000シリーズ開発環境一覧表 3826/3826Aグループ（グループ列 上から4行目） 「ハードウェアツール」欄内の 「エミュレータMCU or エミュレータMCU基板」欄 誤： M38267RLFS 正： M38267RLFS or M37560RLFS *11 (2) 740ファミリ 38000シリーズ開発環境一覧表 以下の内容を注記に追加してください。 *11. M38267RLFS は、10ビットA/D 変換モードの機能を内蔵していません。10ビットA/Dを使用するソフトウェア開発には、37560RLFS をご使用ください。なお、3826AグループのDTMF 機能およびCTCSS 機能を使用する場合でも、M37560RLFSはご使用いただけません。

3. ルネサス マイクロコンピュータM16Cファミリ（2006年10月発行） ドキュメント番号 RJJ01B0009-0600

該当ページ	該当箇所
51ページ	M16C/30シリーズ開発環境一覧表

	<p>M16C/30シリーズM16C/30P、M16C/39Pグループ (グループ列 上から3、4行目) 「フルスペックエミュレータ」欄内の「エミュレータ本体」欄 以下、*5 を削除してください。</p> <p>誤： PC7501 *5 正： PC7501</p>
55ページ	<p>R8C/Tinyシリーズ開発環境一覧表 以下の内容を注記に追加してください。</p> <p>★★★ 計画中</p>

4. Renesas Quick Reference Guide to Semiconductor Devices (2006年10月発行)
ドキュメント番号 REJ02A0003-0700

該当ページ	該当箇所
89ページ	<p>Development tools for M16C/60, 30, 20, and 10 Series M16C/30 Series M16C/30P、M16C/39P Group (グループ列 下から4、3行目) 「In-circuit emulator」欄内の「Emulator」欄 以下、*6 を削除してください。</p> <p>誤： PC7501 *6 正： PC7501</p>
96ページ	<p>Development tools for R8C/Tiny Series 以下の内容を注記に追加してください。</p> <p>★★★ Under planning</p>
99ページ	<p>表のタイトルを以下の内容に変更してください。</p> <p>誤： Operating Environment for M16C/Tiny Series 正： Operating Environment for R8C/Tiny Series</p>
106ページ	<p>Development tools for H8/300L Super Low Power, and H8/300L series H8/38447、H8/38427 Group (グループ列 上から2、3行</p>

	目) 「Low-cost model」欄内の「Emulator」欄 誤： - 正： (E8) R0E000080KCE00
107ページ:	(1) Development tools for 38000 Series 3826/3826A Group (グループ列 上から4行目) 「Hardware tools」欄内の 「Emulator MCU or Emulator MCU board」欄 誤： M38267RLFS 正： M38267RLFS or M37560RLFS *11 (2) Development tools for 38000 Series 以下の内容を注記に追加してください。 *11. The M38267RLFS does not have the 10-bit A/D conversion mode function. Use M37560RLFS for the software development of 10-bit A/D. The M37560RLFS can be used also for the DTMF function and the CTCSS function of the 3826A group.

5. 関連ツールニュース

以下のツールニュースでも2006年10月発行カタログの正誤情報をご案内しておりますのでご参照ください。

- 2006年10月16日発行 RENESAS TOOL NEWS "2006年10月発行 カタログ訂正のお知らせ"
- 2006年11月16日発行 RENESAS TOOL NEWS "2006年10月発行 カタログ訂正のお知らせ"
- 2007年02月01日発行 RENESAS TOOL NEWS "2006年10月発行 カタログ訂正のお知らせ"
- 2007年03月01日発行 RENESAS TOOL NEWS "2006年10月発行 カタログ訂正のお知らせ"

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。