

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00ご使用上のお願い

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00の使用上の注意事項を 連絡します。

- プロジェクトのツールチェインバージョンをV.5.42.00へ変更する場合の注意
-

1. 内容

該当製品と使用する統合開発環境High-performance Embedded Workshopで、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.5.40 Release 00以前を使用したプロジェクトのツールチェインバージョンをV.5.42.00へ変更すると、High-performance Embedded Workshopが異常終了する場合があります。

2. 回避策

パッチプログラムを提供します。

提供方法と時期はRENESAS TOOL NEWS でお知らせします。

3. 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。