

## H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 ご使用上のお願い

H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータR0E436640CPE00で、H8/36049グループMCUをデバッグする際の注意事項を連絡します。

### 1. 内容

コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 でH8/36049グループMCUをデバッグする場合、 シリアルコミュニケーションインタフェース3のチャンネル3 (SCI3\_3) へのデータ送信およびチャンネル3 (SCI3\_3) からのデータ受信ができません。

なお、コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 と変換基板 R0E436049CFJ10 をセットにした製品 R0E436049CPE10 も本注意事項の対象になります。

### 2. 発生条件

ファイル更新日が2006年1月11日のH8/36049グループ用MCUファイル (h836049.mcu) を使用すると問題が発生します。

(h836049.mcuのプロパティで更新日を確認してください) 。

### 3. 解決策

改修版のH8/36049グループ用MCUファイルを提供します。

以下の手順でエミュレータデバッガにインストールしてください。

なお、MCUファイルと同時にIOファイルもインストールされますが、IOファイルの内容に変更はありません。

- (1) こちらからH8/36049グループ用MCUファイルとIOファイルのインストーラ MCUIO\_Files\_install\_cpe\_h8tiny\_060512.exe をダウンロードする。

- (2) インストーラを起動し、ガイドンスに従い改修版MCUファイル（h836049.mcu）とIOファイル（H836049.io）をエミュレータデバッガにインストールする（h836049.mcuおよびH836049.ioがすでにエミュレータデバッガにインストールされている場合は、インストーラは既存ファイルを別名に変更して保存します）。

---

**【免責事項】**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.