

E8aエミュレータソフトウェア V.1.03 Release 04 ご使用上のお 願い

E8aエミュレータソフトウェア V.1.03 Release 04 の使用上の注意事項を連絡します。

- M16C/5Mグループ 100ピン版MCUを搭載したシステムをデバッグする際の注意

1. 内容

E8aエミュレータソフトウェア V.1.03 Release 04に含まれるM16C E8aエミュレータデバッガ (V.1.03.03) で、デバッグ対象として以下のMCUを選択した場合、デバッガ起動時にエラーメッセージ"Boot Failed!" や "Communication timeout error" が表示されてデバッガがE8aエミュレータと接続できません。

対象MCU :

M16C/5Mグループ R5F35M16, R5F35M1E, R5F35M66, R5F35M6E, R5F35MA6, R5F35MAE, R5F35MD6 および R5F35MDE

2. 解決策

上記のMCUを使用する場合は、以下のあて先へ電子メールで連絡してください。個別に解決策を回答します。

コンタクトセンタ csc@renesas.com

3. 恒久対策

後日ツールニュースで連絡します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

