

SuperH RISC engine ファミリ および H8, H8S, H8SX ファミリ シミュレータ・デバッガご使用上のお願い

SuperH RISC engine ファミリ シミュレータ・デバッガおよび H8, H8S, H8SX ファミリ シミュレータ・デバッガを同一環境で使用する場合の注意事項を連絡します。

1. 該当製品

- (1) SuperH RISC engineシミュレータ・デバッガ Ver.9.0.00 以降
SuperH RISC engineファミリ C/C++コンパイラパッケージ
V.7.1.03 以降に付属しています。
- (2) H8S,H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガ Ver.5.0.00 以降
H8SX, H8S, およびH8ファミリ C/C++コンパイラパッケージ
V.5.0.05 以降に付属しています。

シミュレータ・デバッガのバージョンは、下記手順により確認できます。

- (1) High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」->「アドミニストレーション」を選択してください。
- (2) 開いたツールアドミニストレーションダイアログボックスの「登録済コンポーネント」リストから現在使用しているシミュレータ・デバッガを選択し、プロパティボタンをクリックしてください。
- (3) 表示されたプロパティのダイアログボックスの情報タブを選択すると、シミュレータ・デバッガのバージョンが表示されます。

2. 内容

SuperH RISC engine と H8S,H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガをインストールした環境で、シミュレータ・デバッガを選択し、シミュレータシステムダイアログを表示すると、「サポートされていない操作を実行しました」のメッセージボックスを表示する場合があります。

2.1 発生条件

- (1) 以下の組み合わせの場合に、SuperH RISC engine シミュレータ・デバッガで問題が発生します。

SuperH RISC engine シミュレータ・デバッガのバージョン:	H8S,H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガのバージョン
Ver.9.0.00 および Ver.9.0.01:	Ver.5.1.00以降
Ver.9.1.01 および Ver.9.1.02:	Ver.5.2.00以降
Ver.9.2.00:	V.5.03.00
Ver.9.3.00:	V.5.03.00

- (2) 以下の組み合わせの場合に、H8S, H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガで問題が発生します。

H8S, H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガのバージョン:	SuperH RISC engine シミュレータ・デバッガのバージョン
Ver.5.0.00:	Ver.9.1.01以降
Ver.5.1.00:	Ver.9.2.00以降
Ver.5.2.00:	Ver.9.3.01以降

3. 恒久対策

本問題は、SuperH RISC engineシミュレータ・デバッガ V.9.05.00、H8S,H8/300シリーズシミュレータ・デバッガ V.5.04.00で改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。