

High-performance Embedded Workshop V.4.00.02へのアップデートプログラム ご使用上のお願い

統合開発環境High-performance Embedded WorkshopをV.4.00.02へアップデートするアップデートプログラム(7月5日に掲載開始)の使用上の注意事項を連絡します。

1. 該当製品

統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.00.02 アップデートプログラム
(アップデートプログラムのファイル名 : hewv40002u.exe)

2. 内容

M3T-CC32R V.4.20 Release 1以降がインストールされている環境において、 High-performance Embedded WorkshopをV.4.00.02にリビジョンアップした場合、 M32R用のワークスペースを作成できなくなります。

3. 発生条件

- (1) High-performance Embedded Workshop V.4.00.02 アップデートプログラムを使用して以下の製品に付属しているHigh-performance Embedded Workshopをリビジョンアップした場合
 - ・ M32Rファミリ用Cコンパイラパッケージ
M3T-CC32R V.5.00 Release 00
- (2) High-performance Embedded Workshop V.4.00.02 アップデートプログラム を使用して(a)の製品に付属しているHigh-performance Embedded Workshopをリビジョンアップし、 その後(b)の製品をインストールした場合
 - (a) M32Rファミリ用Cコンパイラパッケージ
M3T-CC32R V.4.20 Release1～V.4.30 Release 00
 - (b) M32Rファミリ用Cコンパイラパッケージ
M3T-CC32R V.5.00 Release 00

4. 回避策

以下のダウンロードサイトから問題を改修したアップデートプログラム(hewv40002u2.exe)をダウンロードして High-performance Embedded Workshopのアップデートをやり直してください。

- 日本語版
- 英語版

アップデートをやり直した後にAutoUpdateユーティリティを起動すると、 High-performance Embedded Workshopのバージョンは"V.4.00.02"と表示されますのでご確認ください (アップデート前には"V.4.00.02.008"と表示されます。)

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。