

SuperH RISC engine ファミリ および H8, H8S, および H8SXファミリ C/C++コンパイラパッケージの アップデートプログラム ご使用上のお願い

SuperH RISC engine ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) およびH8, H8Sおよび H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) のアップデートプログラムの使用上の注意事項を連絡します。

- アップデートプログラムに関する注意事項

1. 該当製品

- (1) SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ
(Windows版)
アップデートプログラムshv9002u.exe
(V.9.00 Release 01からV.9.00 Release 02へのアップデート用)
- (2) H8, H8S, および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版)
アップデートプログラムh8v6100u.exe
(V.6.00 からV.6.01 Release 00へのアップデート用)

2. 内容

アップデートプログラムを実行しても新しいツールチェイン(*) がインストールされない場合があります。

- * shv9002u.exeの場合、ツールチェインバージョン9.0.1.1
h8v6100u.exeの場合、ツールチェインバージョン6.1.0.0

3. 発生条件

以下のいずれかの条件を満たす場合に発生します。

- (1) SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ V.9.00とそれより前のバージョン(V.8など)をインストールして、最後にインストールされたのがV.9.00より前のバージョンである。このとき shv9002u.exe を実行している。
- (2) H8, H8S, および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ V.6.00とそれより前のバージョン (V.5など) をインストールして、最後にインストールされたのがV.6.00より前のバージョンである。このときh8v6100u.exe を実行している。

4. 回避策

以下のいずれかで回避してください。

- (1) shv9002u.exeで新しいツールチェーンがインストールされない場合
SuperH RISC engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.00を再度上書きでインストールした後、shv9002u.exe を実行する。
- (2) h8v6100u.exeで新しいツールチェーンがインストールされない場合
H8, H8S, および H8SXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.6.00を再度上書きでインストールした後、h8v6100u.exe を実行する。

5. 恒久対策

改修したアップデートプログラムをホームページに掲載予定です（6月予定）。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。