

【注意事項】RXファミリ

ファームウェアアップデートFITでデータフラッシュを使用する際の注意事項

概要

ファームウェアアップデートFITでアップデート対象にデータフラッシュ領域が含まれる場合の注意事項を連絡します。

1. ファームウェアアップデートFITでデータフラッシュを使用する際の注意事項

1.1 概要

ファームウェアアップデートFITでアップデート対象にデータフラッシュ領域が含まれる場合、データフラッシュ領域のアップデートが正しく行われません。

1.2 該当製品

RXファミリ ファームウェアアップデートモジュール Firmware Integration Technology Rev.2.00 (R01AN6850xJ0200) が対象となります。

1.3 該当デバイス

RX24T グループ
RX26T グループ
RX65N,RX651 グループ

1.4 内容と発生条件

・RX24Tの場合：

ファームウェアアップデートFITに同梱するRX24T用のデモプログラムおよびRenesas Image GeneratorのRX24T用パラメータファイルに不備があり、これらをそのまま利用される場合はデータフラッシュ領域をアップデート対象に含めることができません。

・RX26TおよびRX65N,RX651の場合：

ファームウェアアップデートFITのデータフラッシュ領域のアドレス計算処理に不備があり、データフラッシュ領域への書込みおよび消去が正しく行われません。

1.5 回避策

RXファミリ ファームウェアアップデートモジュール Firmware Integration Technology Rev.2.01 (R01AN6850xJ0201) では対策されていますので、対策された製品を使用してください。

1.6 恒久対策

Rev.2.01で対策済みです。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.16.23	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。