

【注意事項】

R20TS0484JJ0100

Rev.1.00

2019.10.01 号

RX64M グループ  
 カメラ活用センサソリューション  
 RX Driver Package Application,  
 RX64M グループ  
 HMI 拡張ボードを使ったカメラ機能/音声再生機能デモンストレーション  
 RX Driver Package Application

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. “R\_ETHER\_Read\_ZC2\_BufRelease” 関数または “R\_ETHER\_Read” 関数を呼び出す場合の注意事項
2. “R\_ETHER\_Write\_ZC2\_SetBuf” 関数または “R\_ETHER\_Write” 関数を呼び出す場合の注意事項

1. “R\_ETHER\_Read\_ZC2\_BufRelease” 関数または “R\_ETHER\_Read” 関数を呼び出す場合の注意事項

1.1 該当製品

- イーサネット FIT モジュールを同梱したサンプルプログラム

該当するサンプルプログラムの製品名、リビジョン、および同梱しているイーサネット FIT モジュールのリビジョンは以下のとおりです。

表 1.1 イーサネット FIT モジュール同梱製品一覧

サンプルプログラムの製品名	資料番号
RX64M グループ カメラ活用センサソリューション RX Driver Package Application Rev.1.00	R01AN2462JJ0100
RX64M グループ HMI 拡張ボードを使った カメラ機能/音声再生機能デモンストレーション RX Driver Package Application Rev.1.00	R01AN2609JJ0100

1.2 該当デバイス

RX63N、RX65N、RX64M、RX71M、および RX72M グループ

## 1.3 内容、発生条件、および回避策

サンプルプログラムに同梱している RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology (r\_ether\_rx) で問題が発生します。

詳細は RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0481JJ0100 の 1.3 項から 1.5 項をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=531&q=r20ts0481>

### 【注意事項】

RX ファミリ

イーサネットモジュール Firmware Integration Technology,

RX Driver Package

## 1.4 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。

2. “R\_ETHER\_Write\_ZC2\_SetBuf” 関数または “R\_ETHER\_Write” 関数を呼び出す場合の注意事項

2.1 該当製品

- イーサネット FIT モジュールを同梱したサンプルプログラム

該当するサンプルプログラムの製品名、リビジョン、および同梱しているイーサネット FIT モジュールのリビジョンは以下のとおりです。

表 2.1 イーサネット FIT モジュール同梱製品一覧

サンプルプログラムの製品名	資料番号
RX64M グループ カメラ活用センサソリューション RX Driver Package Application Rev.1.00	R01AN2462JJ0100
RX64M グループ HMI 拡張ボードを使った カメラ機能/音声再生機能デモンストレーション RX Driver Package Application Rev.1.00	R01AN2609JJ0100

2.2 該当デバイス

RX63N、RX65N、RX64M、RX71M、および RX72M グループ

2.3 内容、発生条件、および回避策

サンプルプログラムに同梱している RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology (r\_ether\_rx) で問題が発生します。

詳細は RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0481JJ0100 の 2.3 項から 2.5 項をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=531&q=r20ts0481>

【注意事項】

RX ファミリ

イーサネットモジュール Firmware Integration Technology,

RX Driver Package

2.4 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Oct.01.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。