

CubeSuite+用V850ファミリデバイス依存情報 V1.00.09へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のV850ファミリデバイス依存情報ファイルである、CubeSuite+ DevInfo_V850をV1.00.08からV1.00.09へリビジョンアップしました。

1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo_V850 V1.00.01～V1.00.08

以下の手順でバージョンを調べてください。

Windows XPの場合:

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo_V850 のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。

V1.00.0191のように表示されますが91は無視してください。

Windows Vistaおよび Windows 7の場合:

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo_V850 のバージョンを確認する。

V1.00.0191のように表示されますが91は無視してください。

2. リビジョンアップ内容

(1) サポートマイコンの追加

以下のマイコンをサポートしました。

- V850E2/DJ4 : UPD70F3522, UPD70F3523, UPD70F3524, UPD70F3525
および UPD70F3526
- V850E2/DK4-H : UPD70F3529
- V850E2/DN4-H : UPD70F3532
- V850E2/DP4-H : UPD70F3535, UPD70F3536 および UPD70F3537

(2) SFR情報の修正

以下のマイコンに関連するSFR情報を修正しました。

- V850E2/FF4-G: UPD70F4177 および UPD70F4178
- V850E2/FG4-G: UPD70F4179 および UPD70F4180
- V850E2/FE4-L: UPD70F3570, UPD70F3571 および UPD70F3572
- V850E2/FF4-L: UPD70F3573, UPD70F3574 および UPD70F3575
- V850E2/FG4-L: UPD70F3576, UPD70F3577, UPD70F3578, UPD70F3579
および UPD70F3580
- V850E2/FJ4-L: UPD70F3582, UPD70F3583, UPD70F3584 および UPD70F3585

詳細内容は以下のURLで確認してください。(2013年2月1日更新予定)
http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_V850_List.html

3. アップデート方法

オンラインアップデートできます。

アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

3.1 CubeSuite+ 共通部分が V1.02.00以降である CubeSuite+製品版もしくは CubeSuite+評価版を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(2013年2月5日からサービス開始予定)

(2) 以下のURLからCubeSuite+ DevInfo_V850 V1.00.09 をダウンロードしてインストールする。(2013年2月5日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 CubeSuite+ 共通部分がV1.02.00より前のCubeSuite+製品版もしくはCubeSuite+評価版を使用している場合

CubeSuite+ 共通部分をV1.03.00以降にアップデートした上で、3.1項のいずれかの方法でアップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。