

## E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.10 Release 01 へのリビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engine、H8S および H8SXファミリ用エミュレータE10A-USB HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H用のエミュレータソフトウェアを V.2.10 Release 01にリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象製品

エミュレータE10A-USB HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H用  
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.09 Release 00

### 2. リビジョンアップ内容

以下の不具合を改修しました。

ターゲットMCUが以下のいずれかのデバイスグループの場合、プログラムをロード中にタイムアウトエラーが発生する場合があります。

デバイスグループ

- ・ New\_SH-Mobile
- ・ SH-4A

### 3. アップデート方法

以下のいずれかの方法で無償でオンラインアップデートできます。

(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム\*をダウンロードして実行してください（12月20日から公開予定）。

[http://japan.renesas.com/e10a\\_usb\\_download](http://japan.renesas.com/e10a_usb_download)

(2) オートアップデートユーティリティ\*\*を使用して、アップデートプログラム\*をダウンロードして実行してください（12月21日からサービス開始予定）。

\*アップデートプログラムには、フルアップデートプログラムと差分アップデートプログラムがあります。

差分アップデートプログラムには、マニュアルおよびマニュアルナビゲータで参照するMSFファイルは含まれていません。

エミュレータソフトウェアのマニュアルは、ドキュメントアップデートを

使用してダウンロードするか、もしくはドキュメントサイトよりマニュアルをダウンロードしてください。（12月20日から公開予定）  
マニュアルナビゲータを使用してマニュアルを表示する場合は、フルアップデートプログラムでアップデートしてください。

\*\*オートアップデートユーティリティ V.1.00.00～V.1.03.00をご使用の場合、先にオートアップデートユーティリティ V.1.04.00へアップデートしてください。V.1.04.00の詳細は以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号070701/tn1を参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/070701/tn1.htm>

**注意事項：**

3(1)または(2)項のアップデートプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.02 以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.03.00 にアップデートされます。

---

**【免責事項】**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.