

E10A-USBソフトウェア Ver.1.4.01 リビジョンアップのお知らせ

E10A-USBのエミュレータソフトウェアを、Ver.1.4.01にリビジョンアップしました。

1. 改修内容

- H8Sデバイスグループに下記デバイスを追加いたしました。
H8S/2168F、H8S/2167F、H8S/2166F
- 下記不具合を修正いたしました。
不具合内容：
E10A-USBエミュレータソフトウェア V1.0.00/V1.1.00/V1.2.00/V1.3.00/V1.4.00において、ユーザプログラムを実行中（Go、STEP、STEP_OVER、STEP_OUT、Go to cursor）に下記操作を行なった場合、E10A-USBがタイムアウトエラーになってしまう場合がある。
 - Watchポイントの自動更新
 - メモリ参照、メモリ表示内容の更新
 - 強制停止（STOP）ボタンを使用した強制ブレーク

2. 入手方法とインストール手順

- (1) お持ちのCD-ROM(E10A-USBエミュレータソフトウェア)内のSetup.exeを実行し、E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールを行なってください。
- (2) こちらよりHigh-performance Embedded Workshopを最新版にアップデートしてください。
- (3) E10A-USB エミュレータソフトウェアV1.4.01用デバイス別アップデータをこちらからダウンロードしてください。
- (4) ダウンロードしたzipファイルを解凍し、setup.exeを実行してください。
- (5) E10A-USBへのセットアップ(Setup Tool for E10A-USB Emulator)を実行してください。

3. 注意事項

本バージョンを使用し、既に使用されているデバイスグループを変更する事は出来ません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.