

H8S/Tiny E100 エミュレータソフトウェアのバージョンアップの お知らせ および エミュレータソフトウェア名変更のお知らせ

以下のとおりH8S/Tiny E100 エミュレータソフトウェアを、バージョンアップしました。また、同時にエミュレータソフトウェア名を変更しました。

バージョンアップ前 : H8S/Tiny E100 エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00

バージョンアップ後 : H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00

製品の概要は、以下のWebページの左メニュー「デバッグ機能」を参照ください。

<https://www.renesas.com/e100>

1. アップデート対象製品

H8S/Tiny E100 エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00

補足 : 上記はMCUユニットR0E420000MCU00にバンドルされています。

2. リビジョンアップ内容

2.1 サポートMCUの追加

以下のMCUを追加しました。

H8S/2400シリーズ H8S/2427, /2427Rおよび/2425グループ:

R4F24255, R4F24256, R4F24258, R4F24259, R4F24275, R4F24276,

R4F24278, R4F24279, R4F24275R, R4F24276R, R4F24278Rおよび

R4F24279R

注意 : 上記デバッグには別売りのMCUユニットR0E424270MCU00が必要です。

2.2 不具合改修

ブレークを設定していない箇所で、ユーザプログラムがブレークする問題を改修しました。問題の詳細は、以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号100616/tn5を参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100616tn5>

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) オートアップデートユーティリティを使用する。
(8月5日からサービス開始予定)
- (2) 以下のURLにあるダウンロードページからアップデートプログラムをダウンロードして実行する。(8月5日から公開予定)
https://www.renesas.com/e100_download

注意：

本アップデートを実行すると統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.07.00 以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.07.01 にアップデートされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.