

【リビジョンアップ】

CS+用 RH850 デバイス依存情報 V8.11.01

R20TS1011JJ0100

Rev.1.00

2024.04.16 号

概要

CS+用 RH850 デバイス依存情報を V8.11.00 から V8.11.01 にリビジョンアップします。します。

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RH850 デバイス依存情報 (CS+ Device Information for RH850) V3.00.00 以降
- CubeSuite+用 RH850 デバイス依存情報 (CubeSuite+ DevInfo_RH850) V1.00.04 以前

バージョンの確認方法は、以下の URL の "コンポーネント" の手順にしたがい、"CS+ Device Information for RH850" または "CubeSuite+ DevInfo_RH850" のバージョンを確認してください。

https://www.renesas.com/cs+_ver

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下の URL でご確認ください。

(4月22日更新予定)

https://www.renesas.com/cs+/jpn/CSPlus_DevInfo_RH850.html

2.1 デバイス情報の修正

以下のグループにおいて、一部のデバイス情報を修正しました。

- RH850/U2A グループ
- RH850/U2B グループ

3. アップデート方法

3.1 CS+ V3.00.00 以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) Windows のスタート・メニューから Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(4月22日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。
ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域（タスクトレイ）内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) 以下の URL から必要なソフトウェアツールをダウンロードしてインストールする。

(4月22日更新予定)

<https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/cs#download>

3.2 CubeSuite+ V2.00.00～V2.02.00 を使用している場合

3.1 項と同じ方法でアップデートしてください。

3.3 CubeSuite+ V1.03.00 以前を使用している場合

CubeSuite+ V1.03.00 以前では、アップデートマネージャに対応していません。以下の URL から CS+ for CC V8.11.00 をダウンロードしてインストールしてください。

その後、3.1 項と同じ方法でアップデートしてください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/cs#download>

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Apr.16.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。