

Product Change Notice (PCN)

件名: M16C/M32C ファミリ LQFP 製品 組立部材の変更のご案内

発行日: 7/19/2022

出荷開始予定日: 3/1/2023

改版履歴:

初版 7/19/2022

変更内容の説明:

M16C family , M32C family の対象製品に関してワイヤ材、リードフレーム材、ダイボンダ材、外装メッキ、組立拠点の変更並びに、モールド樹脂の追加を行います。

対象製品リスト:

P3 参照

変更の理由:

安定生産のため

外形、機能、品質、信頼性への影響:

外形に変更はございません。機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法:

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて:

信頼性データは提供可能です。

サンプル出荷予定日: 8/10/2022

サンプルのご要求につきましては、8/10/2022 までにお願ひ致します。

製品/材料の化学物質データ: 弊社営業または販売特約店の貴社担当窓口にお問い合わせください。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

| 発注型名 | |
|-------------------|-------------------|
| 変更前 | 変更後 |
| R5F363AKDFB#U0 | R5F363AKDFB#30 |
| R5F363AMDFB#U0 | R5F363AMDFB#30 |
| R5F3640DDFB#U0 | R5F3640DDFB#30 |
| R5F3640MDFB#U0 | R5F3640MDFB#30 |
| R5F3640MNFB#U0 | R5F3640MNFB#30 |
| R5F364A6DFB#U0 | R5F364A6DFB#30 |
| R5F364A6NFB#U0 | R5F364A6NFB#30 |
| R5F364AEDFB#U0 | R5F364AEDFB#30 |
| R5F364AEDFB#UA | R5F364AEDFB#3A |
| R5F364AENFB#U0 | R5F364AENFB#30 |
| R5F364AENFB#V2 | R5F364AENFB#30 |
| R5F364AEN109FB#V2 | R5F364AEN109FB#30 |
| R5F36506DFB#U0 | R5F36506DFB#30 |
| R5F3650EDFB#U0 | R5F3650EDFB#30 |
| R5F3650EDFB#UA | R5F3650EDFB#3A |
| R5F364AKDFB#U0 | R5F364AKDFB#30 |
| R5F364AKNFB#U0 | R5F364AKNFB#30 |
| R5F364AMDFB#U0 | R5F364AMDFB#30 |
| R5F364AMNFB#U0 | R5F364AMNFB#30 |
| R5F3650KDFB#U0 | R5F3650KDFB#30 |
| R5F3650KDFB#UA | R5F3650KDFB#3A |
| R5F3650KNFB#U0 | R5F3650KNFB#30 |
| R5F3650NDFB#U0 | R5F3650NDFB#30 |
| R5F3650NNFB#U0 | R5F3650NNFB#30 |
| R5F3650RDFB#UA | R5F3650RDFB#3A |
| R5F3650RNFB#U0 | R5F3650RNFB#30 |
| R5F3650TDFB#U0 | R5F3650TDFB#30 |
| R5F3650TDFB#UA | R5F3650TDFB#3A |
| R5F36CA6NFB#U0 | R5F36CA6NFB#30 |
| R5F36CAKNFB#U0 | R5F36CAKNFB#30 |
| R5F36CAMDFB#U0 | R5F36CAMDFB#30 |
| R5F36CAMNFB#U0 | R5F36CAMNFB#30 |