

## ドキュメントアップデートのご使用上のお願い

ドキュメントアップデートの使用上の注意事項を連絡します。

- Windows 2000へのインストールに関する注意事項
- マイコン製品変更機能に関する注意事項

### 1. Windows 2000へのインストールに関する注意事項

#### 1.1 該当製品

ドキュメントアップデート全バージョン

#### 1.2 内容

Windows 2000にドキュメントアップデートをインストールしようとする時、「gdiplus.dllが見つからない」という意味のエラーメッセージが表示される場合があります。

#### 1.3 回避策

マイクロソフト(Microsoft Corporation)の以下のダウンロードセンター(Download Center)で「gdiplus.dll」を検索し、「gdiplus.dll」を含むファイルをダウンロードして解凍してください。

<http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=en>

2008年10月16日現在、Platform SDK Redistributable: GDI+ のタイトルのダウンロードページに「gdiplus.dll」を含むファイルが掲載されています。

解凍されたフォルダ内にある「gdiplus.dll」をドキュメントアップデートの実行ファイルと同じフォルダにコピーしてください。

#### 1.4 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

### 2. マイコン製品変更機能に関する注意事項

## 2.1 該当製品

ドキュメントアップデート V.3.00.00

## 2.2 内容

ドキュメントアップデートのウィンドウの右下部分にある「マイコン製品変更」ボタンをクリックするとマイコンを変更できます。

一度マイコンを変更した後、以前のマイコンに戻す際に次のエラーメッセージが表示され、ドキュメントアップデートが終了します。

同じMCUファミリ・シリーズ・グループの組み合わせでドキュメントアップデートが起動しています。同じ組み合わせで複数のドキュメントアップデートは起動できません。

## 2.3 回避策

ドキュメントアップデートは複数同時に起動できますので、マイコン製品変更機能を使用する場合で以前のマイコンに戻したい場合は、ドキュメントアップデートを別に起動してください。

## 2.4 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。