

## Eclipseベース 統合開発環境 e2 studio V3.0.0.22、V3.0.1.07 および V3.0.1.08 ご使用上のお願い

統合開発環境e2 studio V3.0.0.22、V3.0.1.07 および V3.0.1.08 の使用上の注意事項を連絡します。

- デバッグする際の注意事項

### 1. 該当製品

e2 studio V3.0.0.22、V3.0.1.07 および V3.0.1.08

### 2. 該当マイコン

RX64Mグループを除くサポートデバイス全て

### 3. 内容

「Renesas Coverage」ビューを表示した状態でe2 studioのデバッガを起動すると、「応答なし」と表示される場合があります。  
本現象は、エミュレータおよびシミュレータの種類に関係なく発生する可能性があります。

### 4. 回避策

以下の手順に従って回避してください。

- (1) e2 studio画面右上のクローズボタンを押して、e2 studioを強制終了する。
- (2) e2 studioを再起動して、デバッガ接続前にデバッグパースペクティブの「Renesas Coverage」ビューを閉じる。
- (3) e2 studioを再起動してから、デバッグ接続を行う。

### 5. 恒久対策

e2 studio V3.0.1.09 で改修しました。

e2 studio V3.0.1.09 の詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 140708/tn2 をご参照ください。以下のURLでご参照できます。(7月9日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=140708tn2>

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.