

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-32R-A081A/J	Rev.	第1版
題名	32180 グループ、32182 グループ、 32185/32186 グループ、 32192/32195/32196 グループ DMAC に関するハードウェアマニュアルの誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	32180 グループ、32182 グループ、 32185/32186 グループ、 32192/32195/32196 グループ	対象ロット等	関連資料	左記適用製品のハードウェアマニュアル	

上記適用製品のハードウェアマニュアルの DMAC 章において、内容の訂正がありましたので、お知らせします。

上記適用製品のハードウェアマニュアルをご利用の際は、本資料を併せてご利用ください。

なお、ページ番号、図表番号などは 32185/32186 グループを例に記載しています。その他の製品のページ番号、図表番号などにつきましては最終ページの表を参照してください。

〈関連資料〉

適用製品	マニュアル名称、資料番号	ページ番号	図表番号
32180 グループ	32180 グループユーザーズマニュアル Rev.1.00 (MJJ06B0006-0100Z)	Page 9-38	表 9.4.1
32182 グループ	32182 グループユーザーズマニュアル Rev.2.00 (RJJ09B0053-0200Z)	Page 9-38	表 9.4.1
32185/32186 グループ	32185/32186 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.10 (RJJ09B0246-0110)	Page 9-49	表 9.4.1
32192/32195/32196 グループ	32192/32195/32196 グループ ハードウェアマニュアル Rev.1.10 (RJJ09B0099-0110)	Page 9-49	表 9.4.1