

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

MSC TECHNICAL NEWS

No.4500-01-9502

4500 シリーズ 割り込み及びPOF命令に関する注意事項

[対象機種] 4520グループ
4540グループ
4550グループ
M34560M6-XXXFP


[注意事項]

POF命令を実行する場合、必ず割り込み禁止状態(DI命令実行)にしてください。

[理由]

POF命令の実行と同時に割り込みが発生すると、割り込み要求フラグ*がクリアされる可能性があります。

* 時計動作モード又はウェイトモードからの復帰時に、保持可能なフラグ



プログラム例