

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A804A/J	Rev.	第1版
題名	SH7266 グループ、SH7267 グループ ピン配置図の誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7266 グループ SH7267 グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	SH7266 グループ、SH7267 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (RJJ09B0599-0100)	

上記適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編において、誤記訂正のご連絡を致します。

本内容をご配慮の上、ご使用くださいますよう、宜しくお願ひ致します。

SH7266 グループ、SH7267 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 において以下の項目を訂正致します。

第1章 概要 p1-11

図 1.2 (1) SH7266 ピン配置図

[訂正前] 22 ピン PB15/A15/TIOC4D/LCD_DATA3

[訂正後] 22 ピン PB15/A15/TIOC3D/LCD_DATA3

第1章 概要 p1-12

図 1.2 (2) SH7267 ピン配置図

[訂正前] 26 ピン PB15/A15/TIOC4D/LCD_DATA3

[訂正後] 26 ピン PB15/A15/TIOC3D/LCD_DATA3

[訂正前] 43 ピン PB22/A22/CS4/RxD4 (CS4 にオーバーバー無)

[訂正後] 43 ピン PB22/A22/ $\overline{\text{CS4}}$ /RxD4 (CS4 にオーバーバー有)

[訂正前] 124 ピン PF12/BS/MISO0/TIOC3D/SPDIF_OUT/QMI/QIO1 (BS にオーバーバー無)

[訂正後] 124 ピン PF12/ $\overline{\text{BS}}$ /MISO0/TIOC3D/SPDIF_OUT/QMI/QIO1 (BS にオーバーバー有)

以上