

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
 株式会社 ルネサス テクノロジ  
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>  
 E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-A703A/J	Rev.	第1版
題名	I <sup>2</sup> Cバスインタフェース3のSCLモニタ時間の誤記訂正について		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7280 グループ SH7286, SH7285	対象ロット等	関連資料	SH7280 グループハードウェアマニュアル Rev.1.0 RJJ09B0366-0100	
		全ロット			

下記適用製品に内蔵されているI<sup>2</sup>Cバスインタフェース3(IIC3)において、SCLのモニタ時間に関する誤記訂正がありますのでご連絡いたします。

## 1. SCL をモニタする時間の誤記訂正

下記の通り、CKS[3]が"1"の時の値を訂正します。

誤)

CKS[3]	CKS[2]	SCL をモニタする時間
0	0	9 tpcyc
	1	21 tpcyc
1	0	33 tpcyc
	1	81 tpcyc

正)

CKS[3]	CKS[2]	SCL をモニタする時間
0	0	9 tpcyc
	1	21 tpcyc
1	0	39 tpcyc
	1	87 tpcyc

以上