

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-099A	Rev.	第1版
題名	H8S/2375、H8S/2375R、H8S/2367、H8S/2365、 H8S/2363 エミュレーション時、D/A コンバータが 動作しない不具合修正による H8S/2678R E6000 HDI のバージョンアップ		情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 3. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更	
適用製品	H8S/2678R E6000 エミュレータ 型名: HS2678REP161H	対象ロット等	関連資料	HS2678REPI61HJ 第1版 (ADJ-702-314A)	有効期限 永年

H8S/2678R E6000 (HS2678REPI61H)用システムソフトウェア H8S/2678R E6000 Emulator HDI ¹ System に
おきまして、H8S/2375、H8S/2375R、H8S/2367、H8S/2365、H8S/2363 エミュレーション時、D/A コンバータが
動作しない不具合があり修正いたしました。

修正後の HDI のバージョンは下記のとおりです。
H8S/2678R E6000 Emulator HDI System V2.3.00

本不具合を修正するために HDI をバージョンアップする必要があります。
E6000 HDI のバージョンアッププログラムは弊社インターネットホームページに掲載いたしております。
H8S/2678R E6000 Emulator HDI System V2.3.00 用のセットアップファイルをダウンロードしてご使用ください。

URL は下記のとおりです。
<http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/emulator/e6000/index.html>

なお、インターネットへの接続環境をお持ちでない場合は、担当営業までご連絡ください。
CD-R での配布をさせていただきます。

1 HDI: Hitachi Debugging Interface