# **RENESAS** ツールニュース

RENESAS TOOL NEWS 2005年05月16日: RSO-TOOL-050516D

## 2005年4月発行 カタログご参照時のお願い

以下のドキュメントを参照する際の正誤情報をご連絡します。

ルネサス マイクロコンピュータ開発環境総合カタログ別冊 開発環境製品一覧表(ルネサス/パートナーベンダ製) (ドキュメント番号 RJJ01J0007-0100H)

#### 1. 31ページ: H8Sファミリ開発環境一覧表

(1) H8S/2378R(グループ列19行目)の ユーザケーブル or ユーザシステム

インタフェースボード欄

誤: HS2368ECH61H(FP-128B) or

HS2368ECN61H(TFP-120)

正: HS2378ECH61H(FP-144H)

#### 2. **33ページ: H8Sファミリ開発環境一覧表**

(1) H8S/2199 (グループ列9行目) の オプション欄 誤: - (掲載なし) 正: HS6000EBR01H(バスモニタボード) (2) H8S/2194 (グループ列11行目) の オプション欄 誤: - (掲載なし) 正: HS6000EBR01H(バスモニタボード)

3. **43ページ: H8/300L Super Low Power, H8/300Lシリーズ** 開発環境一覧表

(1)H8/38002S(グループ列1行目)のエミュレータ(高機能モ デル)欄 誤: - (掲載なし) 正: (E6000 with USB I/F)HS38000EPI61H + HS3800EBK61H (2)H8/38002S(グループ列1行目)のホストインタフェース ボード欄 誤: - (掲載なし) 正: HS6000EIP01H(PC-Card) or HS6000EIC02H(PCI-Card) or HS6000ELN01H(LAN-Adapter) (3)H8/38002S(グループ列1行目)の ユーザケーブル or ユーザシステムインタフェースボード 欄 誤: - (掲載なし) 正: HS3802ECH62H(FP-64E) or HS3802ECH61H(FP-64A) (4)H8/38004 (グループ列9行目) の ユーザケーブル or ユーザシステムインタフェースボード欄 誤: HS3802ECH62H(FP-64E) or HS3802ECH61H(FP-64A) or HS3802ECS61H(DP-64S) 正: HS3802ECH62H(FP-64E) or HS3802ECH61H(FP-64A)

#### 4. 参考情報

ルネサス開発環境についての最新情報は以下をご覧ください。 日本語版

英語版

### 5. 関連ツールニュース

以下のツールニュースでも2005年4月発行カタログの正誤情報をご案内しておりますのでご参照ください。

- 。 2005年5月1日発行 RENESAS TOOL NEWS "2005年4月発行 カタログご参照時のお願い"
- 。 2005年6月1日発行 RENESAS TOOL NEWS "2005年4月発行 カタログご参照時のお願い"

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。 ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.