

## 2007年10月発行カタログ訂正のお知らせ

以下の2007年10月発行のドキュメントの正誤情報をお知らせします

- ルネサス マイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊  
ドキュメント番号 RJJ01J0007-0600
- ルネサス半導体製品一覧表  
ドキュメント番号 RJJ02A0001-0900
- ルネサス マイクロコンピュータM16Cファミリ  
ドキュメント番号 RJJ01B0009-0800
- Renesas Quick Reference Guide to Semiconductor Devices  
ドキュメント番号 REJ02A0003-0800

カタログの正誤情報は、以下のURLからも参照できます(11月6日から公開予定)。

[http://japan.renesas.com/tool\\_catalog](http://japan.renesas.com/tool_catalog)

### 1. ルネサス マイクロコンピュータ開発環境総合カタログ 別冊

ドキュメント番号 RJJ01J0007-0600

#### 4ページ : SuperH (TM) ファミリ用開発環境一覧表

SH7125シリーズ、7125グループ(グループ列 下から6行目)の  
「オンチップデバッグエミュレータ」欄

誤 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H \*20

正 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H

#### 13ページ : R8C/Tinyシリーズ開発環境一覧表

表下の注記 \*13を以下のとおり変更してください。

誤 : \*13. Cソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ  
ボードです。

正 : \*13. ICソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ  
ボードです。

**16ページ** : H8SXファミリ開発環境一覧表

H8SX/1600シリーズ H8SX/1650グループ(グループ列 上から5行目)の  
「ユーザケーブルorユーザシステムインタフェースボード」欄

誤 : HS1650ECN61H (FP-120B)

正 : HS1651ECN61H (FP-120B)

**2. ルネサス半導体製品一覧表**

ドキュメント番号 RJJ02A0001-0900

**82ページ** : SuperH (TM) ファミリ用開発環境一覧表

SH7125シリーズ、7125グループ(グループ列 下から7行目)の  
「オンチップデバッグエミュレータ」欄

誤 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H \*20

正 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H

**92ページ** : R8C/Tinyシリーズ開発環境一覧表

表下の注記 \*13を以下のとおり変更してください。

誤 : \*13. Cソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ  
ボードです。

正 : \*13. ICソケットボードは、プログラマに対応した書き込みアダプタ  
ボードです。

**94ページ** : H8SXファミリ開発環境一覧表

H8SX/1600シリーズ H8SX/1650グループ(グループ列 上から5行目)の  
「ユーザケーブルorユーザシステムインタフェースボード」欄

誤 : HS1650ECN61H (FP-120B)

正 : HS1651ECN61H (FP-120B)

**3. ルネサス マイクロコンピュータM16Cファミリ**

ドキュメント番号 RJJ01B0009-0800

※ドキュメント番号 RJJ01B0009-0801(PDF版)では、以下の内容は修正済です。

**59ページ** : R8C/Tinyシリーズ用ソフトウェアツール動作環境一覧表

(1)表の一番上に以下の行を追加してください。

製品概要	製品名	ホストマシン (OS) *7
------	-----	----------------

リアルタイムOS	M3T-MR30/4 *8	IBM PC/AT互換機(Windows XP, 2000)
----------	---------------	--------------------------------

(2)表下に以下の注釈を追加してください。

\*8. M3T-MR30/4はリアルタイムOS開発キット(M3T-MR30K/4)と量産契約(M3T-MR30S/4)との総称です。

## 4. Renesas Quick Reference Guide to Semiconductor Devices

ドキュメント番号 REJ02A0003-0800

**85ページ** : Development Tools for SuperH Family

SH7125 Series、7125 Group(Group列 下から3行目)の  
「On-chip debugging emulator」欄

誤 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H \*20

正 : (E10A-USB) HS0005KCU01H/02H

**97ページ** : Development tools for H8SX family

H8SX/1600 Series H8SX/1650 Group(Group列 上から5行目)の  
「User cable or User system interface board」欄

誤 : HS1650ECN61H (FP-120B)

正 : HS1651ECN61H (FP-120B)

## 5. 関連ツールニュース

以下のツールニュースでも2007年10月発行カタログの正誤情報をご案内しておりますのでご参照ください。

- 2007年12月1日発行 RENESAS TOOL NEWS "2007年10月発行 カタログ訂正のお知らせ"
- 2007年12月16日発行 RENESAS TOOL NEWS "2007年10月発行 カタログ訂正のお知らせ"

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。