

オートアップデートユーティリティご使用上のお願い

オートアップデートユーティリティの使用上の注意事項を連絡します。

- フラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 00 へのアップデート方法

1. 内容

2項の問題が発生したため、11月10日からオートアップデートユーティリティ を使用したフラッシュ開発ツールキットV.3.07 Release 00のダウンロードを 中止しています。
そのため、オートアップデートユーティリティでは、フラッシュ開発ツール キットV.3.07 Release 00のアップデートプログラムを検出しませんので、 以下の方法でアップデートしてください。

フラッシュ開発ツールキットV.3.07へのアップデート方法 :

以下のダウンロードサイトから V.3.07 Release 00のアップデート プログラムをダウンロードして、インストールしてください。

日本語版

英語版

2. 問題

フラッシュ開発ツールキットV.3.06 Release 00(製品版)がインストールされているホストマシンでオートアップデートユーティリティを使用して、フラッシュ 開発ツールキットV.3.07 Release 00へアップデートしたにも関わらず、 Windows ツールバーのシステムトレイに表示されるオートアップデートユーティリティのアイコン上に、新しいアップデートがあることを示す「▲」が表示されたままになります。

また、オートアップデートユーティリティを起動してウィザードを実行すると、すでにV.3.07 Release 00 がインストールされているにもかかわらず、 アップデート選択画面でFlash Development Toolkit3.07 Release00 Upgrade が表示されます。

ただし、オートアップデートユーティリティ用のサーバから、フラッシュ開発 ツールキット V.3.07 Release 00 アップデートプログラムを削除しましたので 現在はこの現象は発生しません。

3. オートアップデートユーティリティを使用したフラッシュ開発ツールキット V.3.07 Release 00のダウンロード再開

再開時期は、別途ご連絡します。

技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.