

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.1.02 Release 00 ご使用上のお願い

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.1.02 Release 00 の使用上の注意事項を連絡します。

- ツールチェインバージョンの変更を行う場合の注意事項
-

1. 内容

High-performance Embedded Workshop上でRXファミリ用C/C++コンパイラパッケージを使用するプロジェクトのツールチェインバージョンをV.1.X.X.XからV.1.2.0.0に変更した場合、ビルドを実行すると以下のエラーが発生して、ビルドが正常に終了しません。

C3305 (F) Invalid command parameter

コンパイラのオプションで、外部変数アクセス最適化を「モジュール間」に設定しているプロジェクトにおいて発生します。

2. 回避策

ツールチェインバージョン変更後、ビルドを実行するまでに一度、RX Standard Toolchainダイアログボックスを開き、OKボタンをクリックしてください。

RX Standard Toolchainダイアログボックスは、メニュー「ビルド」->「RX Standard Toolchain」をクリックすると表示されます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.