

## SuperH RISC engine ファミリ および H8, H8S, および H8SXファミリ C/C++コンパイラパッケージの アップデートに関するお願い

SuperH RISC engine ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) および H8, H8Sおよび H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) の注意事項を連絡します。

- アップデートに関する注意事項

### 1. 該当製品

- (1) SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) (以降SHCと略す)  
全バージョン
- (2) H8, H8S, および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) (以降H8Cと略す)  
全バージョン

### 2. 内容

PCにインストール済みのSHCまたはH8Cをアップデートするために、それぞれのアップデートプログラムを実行したとき、以下のメッセージが表示されアップデートに失敗します。

メッセージタイトル :

High-performance Embedded Workshop セットアップ

メッセージ内容 :

このインストーラは、Update版です。

Renesas C/C++ Compiler Package for XXXXXXXXXをインストール後に、実行してください。

### 3. 発生条件

以下のいずれかの条件を満たす場合に発生します。

- (1) SHCまたはH8Cをインストールした後に、次のいずれかの製品をインストールした場合。
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tiny シリーズ用  
Cコンパイラパッケージ： M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
  - M32C/90, M32C/80, M16C/80, および M16C/70シリーズ用  
Cコンパイラパッケージ： M3T-NC308WA V.5.20 Release 02
- (2) SHCまたはH8Cをインストールした後に、上記製品の無償評価版を インストールするデバッグパッケージ（M16C R8C コンパクトエミュレータデバッグなど）をインストールしたとき。

#### 4. 回避策

インストール済みのSHCまたはH8Cの製品版を再インストールしてください。

#### 5. 恒久対策

問題は、M3T-NC30WA V.5.30 Release 02およびM3T-NC308WA V.5.20 Release 02 のインストーラにありますので、M3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAの次期バージョンで改修する予定です。(2005年12月リリース予定)

---

#### 【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。