

E10A エミュレータ ご使用上のお願い

SuperH RISC engineファミリ用 E10A エミュレータのご使用上の注意事項を連絡します。

- ユーザプログラムのダウンロードに関する注意事項

1. 対象製品

製品名	E10A
型名	HSxxxxKCI01HおよびHSxxxxKCI02H
対象マイコン	SuperH RISC engineファミリ (SH7047F,SH7144F,およびSH7145Fは除く)

2. 不具合内容

エミュレータを使用し、ユーザプログラムをユーザターゲット上のメモリにロードした場合、プログラムが正しく書き込まれない場合があります。

確認方法：

ダウンロード実行後、メモリのベリファイを行なうと、"ベリファイエラー"になります。

3. 発生条件

下記全ての条件を満たす場合に発生します。

- (1) E10AエミュレータをPCI I/FでPCと接続して使用している。
- (2) High-performance Embedded Workshop版エミュレータソフトウェアを使用している。
- (3) Windows 98、またはWindows Me 搭載のPCを使用している。

4. 対策

以下のダウンロードサイトから

「E10Aエミュレータソフトウェア Windows 98/ Windows Me用ドライバ (High-performance Embedded Workshop版)」をダウンロードし、ドライバの更新を行なってください。

日本語版

英語版

ドライバの更新方法：

- (1) HSxxxxKCI01Hをご使用の場合
C:¥WINDOWS¥system¥driversフォルダ内のファイル
Pcidrv3.vxdに ダウンロードしたファイルを上書きしてください。
- (2) HSxxxxKCI02Hをご使用の場合
C:¥WINDOWS¥system¥driversフォルダ内のファイル
Pcidrv4.vxdに ダウンロードしたファイルを上書きしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.